






**Lors de la remise en eau, après la vidange semestrielle du 2 mars dernier, une fuite a été découverte au niveau du grand bassin le 12 mars. Par conséquent, la piscine municipale restait fermée quelques jours supplémentaires. Puis, dans le contexte sanitaire de la mi-mars, les équipements municipaux ont été fermés et, avec le confinement et la mise à l'arrêt des entreprises du bâtiment, les travaux de réparation n'ont pu avoir lieu.**



Aujourd'hui, les travaux de réparation de cette fuite peuvent reprendre. Après des recherches sur l'origine de la fuite, la zone endommagée du grand bassin va pouvoir être colmatée puis recarrelée.

Une fois les travaux effectués, il y aura une nécessaire remise en eau suivie d'une vérification, d'un contrôle.

Pour l'heure, il n'y a donc pas de réouverture annoncée de la piscine municipale, même partielle. La Ville de Mons en Barœul et l'équipe de la piscine municipale s'excusent pour le désagrément occasionné, notamment auprès des associations qui utilisent cet équipement. Dès lors que la sécurité de chacun sera assurée, vous serez informés de la réouverture.



**Afficher la date de publication:**

S'inscrire  Leave this field blank

**URL de la source (modifié le 25/06/2020 - 11:41):**

<https://www.monsenbaroeul.fr/actualites-0/piscine-reprise-des-travaux-de-reparation>